



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 44/20

Объект: СНТ "Долина" Новосибирская область, Коченевский р-н, населенный пункт платформа Шагаловский

При проведении технического осмотра (Акт № 44/20) обнаружены следующие дефекты:


№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Инвент. номер	Ед. изм.	Кол-во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	ВЛ-10кВ от оп. №1/26 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ	Опоры		шт	19	Отклонение ж/б опоры от вертикальной оси линии ВЛ-10 кВ	Выправка
2	ВЛ-10кВ от оп. №1/26 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ	Разъединитель		шт	2	Коррозия металлоконструкции, частичные сколы, потемнение опорных изоляторов, оплавление контактов	Замена
3	ВЛ-10кВ от оп. №1/26 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ	Изоляторы		шт	114	Трещины, сколы на изоляторах.	Замена
4	ВЛ-10кВ от оп. №1/26 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ	Провод		км	3х777	Износ провода более 60%.	Замена на СИП
5	ВЛ-10кВ от оп. №1/26 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ	Охранная зона ВЛ		м	260	Высокие деревья и кустарники в охранной зоне ВЛ	Расчистка просек, кустарников и деревьев

Заключение:

- 1) Требуется реконструкция ВЛ-10кВ, замена изоляторов, замена провода, разъединителя, расчистка просеки, правка 1 опоры.

Зам. Начальника СЭЭС

Электромонтер СЭЭС


(подпись)

И.П. Домашов

Е.Н. Полинцев



ОЭК

Объединенная
Энергетическая
Компания
