

Утверждаю
Генеральный Директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»
 Кожин А.Ю.
« 26 » января 2024 г.

Дефектный акт 3

Комиссия образованная в соответствии с приказом № 2-1/067 от 28.04.2021 в составе:

Председатель комиссии	Главный инженер ООО «НРСК-СИБИРЬ»	Мартыненко И.Л.
Члены комиссии	Начальник РЭС Зам.ген.директора	Щерба Б.И. Казакова С.А.


Составили настоящий акт о том, что повреждена КЛ-10 кВ от РП-3770 яч.8 до ПС «Кирзаводская» ф.11-294, выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):


1. Повреждение соединительной муфты КЛ-10 кВ по адресу ул.Плахотного,97/1


Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:

№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10 кВ	Ремонт КЛ-10 кВ с заменой соединительных муфт	Соединительные муфты 2 шт, участок КЛ – (6 -8) метров

Члены комиссии

Начальник РЭС  Щерба Б.И.

Зам.ген.директора  Казакова С.А.

Председатель комиссии  Мартыненко И.Л.